

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управления МЧС России по Челябинской области Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району

тел. 8-(3519)-21-99-21, электронный адрес: ondmagn@74.mchs.gov.ru

(наименование контрольного (надзорного) органа)

«24» августа 2022 г., 10 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, дом 11

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки № 74-002-2022/0046ак

- 1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки № 74-002-2022/0046pc от 28.07.2022 г., УН 74220061000200878622
- 2. Выездная проверка проводится в рамках федерального государственного пожарного надзора
 - 3. Выездная проверка проведена:
- 1) Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району государственным инспектором города Магнитогорска и Верхнеуральского района по пожарному надзору Киреевой Галиной Ивановной
 - 4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(у казываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в ресстре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной органазации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

- **5.** Выездная проверка проведена в отношении: здания, которым организация владеет и (или) пользуется и к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты.
- 6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): **Челябинская** область, г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, дом 11
 - 7. Контролируемые лица:

Государственное бюджетное образовательное учреждение профессиональная образовательная организация «Магнитогорский технологический колледж имени В.П. Омельченко», ИНН 7444200371, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, дом 11

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательшика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проведка,

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «17» августа 2022 г., 09 час. 00 мин.

По «24» августа 2022 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки не приостанавливалось.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

- 09-00 час 12-00 час 17.08.2022 г. осмотр объекта защиты и территории, составление протокола осмотра с фотофиксацией;
 - **09-30** час. **10-00** час. **24.08.2022г.** получение письменных объяснений;

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

- 9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:
 - 1) осмотр;
 - 2) получение письменных объяснений

(указывается первое фактически совершенное контрольное (вадзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание: 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

- 1) с «17» августа 2022 г., 09 час. 00 мин.
- по «17» августа 2022 г., 12 час. 00 мин.
- по месту: **Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, дом 11** проведен осмотр объекта защиты и территории с фотофиксацией и составлением протокола осмотра и фототаблицы;
 - 2) с «24» августа 2022 г., 09 час. 30 мин.
 - по «24» августа 2022 г., 10 час. 00 мин.

по месту: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, дом 11, получение письменных объяснений;

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которых составлены:

- 1) Протокол осмотра №1 от 17.08.2022г.;
- 2) Фототаблица от 17.08.2022 г.;
- 10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы:Приложение № 1 и № 3 к Приказу МЧС России от 09.02.2022 г. № 78 «Об утверждении форм проверочных листов».

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих)

- 11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
- 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа): контрольно-наблюдательное дело о противопожарном состоянии объекта защиты № 1-1125
- 2) представленные контролируемым лицом: <u>1) правоустанавливающие документы на объект защиты и (или) территорию (земельного участка), учредительный документ:</u>
- 3) документы организационно-распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лип, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты. должностные инструкции):
- 4) декларация пожарной безопасности:
- 5) техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения установок систем предотврашения пожаров и противопожарной зашиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотврашения пожара и противопожарной зашиты;
- 6) технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, пра
- ного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, солержащими требования пожарной безопасности:
- 7) договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, иные гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения объектом защиты на законных основаниях, а также договоры на выполнение работ, подлежащих лицензированию в области пожарной безопасности, для определения лиц, несущих ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта:
- 8) лицензия юрилического лица или инливидуального предпринимателя, выполнявщего на объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности.

9) полученные посредством межведомственного взаимодействия: нет.

10) иные (указать источник): нет.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

12. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки)

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
	3.
эксплуатацию более 10 лет назад, капитальный ремонт не проводился (документы не представлены). На объекте не хранится (отсутствует)	пункт 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479
установки и системы противопожарной защиты объекта, а именно исполнительная документация на оборудование систем АПС и СОУЭ (на прибор приемно-контрольный пожарный, извещатели, кабельные	
линии).	
Дверь подсобного помещения (кладовая для хранения лакокрасочных материалов), расположенного на 1-ом этаже в корпусе «Учебные мастерские» (по техническому паспорту Литер АЗ, помещение № 29 и 30), выполнена деревянной, не имеет сертификата по пожарной безопасности, отсутствуют ярлыки, подтверждающие соответствие требованиям пожарной безопасности. Документы с характеристиками огнестойкости данной двери не предоставлены. Двери помещений складского назначения, технические помещения (кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке) должны быть выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа, а именно заполнение проема в противопожарной преграде (лверь) — предел огнестойкости не	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 88, ст. 145, ст. 146, табл. 23 и 24; СП 4.13130.2013 п. 5.6.4;
менее ЕІЗО.	
В помещении «Технология моды», расположенном на 1-ом этаже в корпусе «Учебные мастерские», двери выполнены металлическими, не имеют сертификата по пожарной безопасности, на дверях отсутствует ярлык, подтверждающий соответствие требованиям пожарной безопасности.	Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ФЗ-123 ст. 4, ст. 6, ст. 88, ст. 145 и ст. 146 табл. 23 и 24; СП 4.13130.2013 п. 5.6.4;
	2. Системы АПС и СОУЭ введены в эксплуатацию более 10 лет назад, капитальный ремонт не проводился (документы не представлены). На объекте не хранится (отсутствует) исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, а именно исполнительная документация на оборудование систем АПС и СОУЭ (на прибор приемно-контрольный пожарный, извещатели, кабельные линии). Дверь подсобного помещения (кладовая для хранения лакокрасочных материалов), расположенного на 1-ом этаже в корпусе «Учебные мастерские» (по техническому паспорту Литер АЗ, помещение № 29 и 30), выполнена деревянной, не имеет сертификата по пожарной безопасности, отсутствуют ярлыки, подтверждающие соответствие требованиям пожарной безопасности. Документы с характеристиками огнестойкости данной двери не предоставлены. Двери помещений складского назначения, технические помещения (кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке) должны быть выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа, а именно заполнение проема в противопожарной преграде (дверь) — предел огнестойкости не менее ЕІЗО. В помещении «Технология моды», расположенном на 1-ом этаже в корпусе «Учебные мастерские», двери выполнены металлическими, не имеют сертификата по пожарной безопасности, на дверях отсутствует ярлык, подтверждающий соответствие

помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, должны быть выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа, а именно: заполнение проема в противопожарной преграде (дверь) - предел огнестойкости не менее EI30.

- 13. К настоящему акту прилагаются:
- 1) Протокол осмотра № 1 от 17.08.2022г. на 1 листе;
- 2) Фототаблица от 17.08.2022 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, писъменные сбъяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследсвания, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району — государственный инспектор города Магнитогорска и Верхнеуральского района по пожарному надзору Киреева Галина Ивановна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

г. м. ₁₀ ₁₀ ₁₀ (подпись)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району — государственный инспектор города Магнитогорска и Верхнеуральского района по пожарному надзору Киреева Галина Ивановна, тел. 8(3519) 21-99-21, электронный адрес: ondmagn@74.mchs.gov.ru

[фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всем	и приложениями получил(а):
	A STATE OF THE STA
	A STATE OF THE STA
4	William Control of the Control of th
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководител	, R
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридическо лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя	A Z S C C PRODUCTION AND C S C S C S C S C S C S C S C S C S C
«»2022 года	
(дата)	(подпись)
	The state of the s
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:	The state of the s
	олномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)
Акт проверки направлен:	
(способ уведомления о начале пр	оведения проверки)

КНМ: 74220061000200878622 от 13.12.2021 г.



Фототаблица

к акту плановой выездной проверки № 74-002-2022/0046ак от 28.07.2022

1.	Общий вид здания ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж имени В.П. Омельченко», расположенного по адресу: г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 11.	
2.	Дверь подсобного помещения (кладовая для хранения лакокрасочных материалов), расположенного на 1-ом этаже в корпусе «Учебные мастерские» (по техническому паспорту Литер АЗ, помещение № 29 и 30), выполнена деревянной, не имеет сертификата по пожарной безопасности, отсутствуют ярлыки, подтверждающие соответствие требованиям пожарной безопасности. Документы с характеристиками огнестойкости данной двери не предоставлены. Двери помещений складского назначения, технические помещения (кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке) должны быть выделены противопожарными перегородками не	
3.	ниже 1-го типа, а именно заполнение проема в противопожарной преграде (дверь) — предел огнестойкости не менее EI30. В помещении «Технология моды»,	
	расположенном на 1-ом этаже в корпусе «Учебные мастерские», двери выполнены металлическими, не имеют сертификата по пожарной безопасности, на дверях отсутствует ярлык, подтверждающий соответствие требованиям пожарной безопасности. Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, должны быть выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа, а именно: заполнение проема в противопожарной преграде (дверь) - предел огнестойкости не менее ЕІЗО.	

Составил: Государственный инспектор города Магнитогорска

и Верхнеуральского района УНДиПР Главного Управления МЧС России

по Челябинской области

Машкова С.В.

Киреева Г.И.

С фототаблицей ознакомлен(а): Директор МУ «Социально-реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» г. Магнитогорска

(подпись)

«<u>Д</u>» <u>ОВ</u> 2022 г.