



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Челябинской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Пушкина, 68

8(351)239-72-04, und@74.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
управления надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

455036, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советская, 108,

8(3519)21-99-21, ondmagn@74.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

«13» марта 2023 г.

(дата составления предписания)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №74-2-2023/0103пп**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается: Государственному бюджетному образовательному учреждению профессиональной об-
разовательной организации "Магнитогорский технологический колледж
имени В.П. Омельченко"**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

**Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району Герасимова С.М. 74-2-2023/0103рс от «27»
февраля 2023 года, в период с «02» марта 2023 г. по «13» марта 2023 г.**

**инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и
Верхнеуральскому району — государственным инспектором города Магнитогорска и
Верхнеуральского района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы
Карташова О.А.**

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)

**проведено: плановая выездная проверка в отношении объекта контроля, расположенного по
адресу: г. Магнитогорск, Челябинская область, ул. Сталеваров д. 9**

(контрольное (надзорное) мероприятие)

**в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заместитель директора по АХЧ
Белова Е.С.**

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Системы АПС и СОЭУ введены в эксплуатацию более 10 лет назад, капитальный ремонт не проводился (предоставлены документы по пожарной сигнализации - рабочая документация (пояснительная записка) 2008 года). На объекте не хранится (отсутствует) исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, на оборудование систем АПС и СОЭУ (на прибор приемно-контрольный пожарный, извещатели, кабельные линии).	пункт 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479(далее ППР в РФ); ст. 4, 6, 83, 84 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; - пункт 6.6.1 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (далее – ГОСТ Р 59638). - пункт 6.6.1, п. 6.6.2 ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (далее – ГОСТ Р 59639)	01.03.2024	
2.	Не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. (При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или)	пункт 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479;	01.03.2024	

<p>специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.</p> <p>На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.</p> <p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.</p> <p>Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.)</p>			
<p>3. На объекте защиты дверь, ведущая в подвальное помещение, в северном крыле здания (помещение первого этажа № 34 по техническому паспорту инвентарный номер 16249) выполнена из железа. Не имеет сертификата по пожарной безопасности, отсутствует ярлык подтверждающий соответствие требований пожарной безопасности. (фото № 2)</p>	<p>ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.18 СП 4.13130.2020 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям » (далее СП 4.13130.2020)</p>	<p>01.03.2024</p>	

4.	<p>На объекте защиты, на первом этаже не обеспечено разделение между собой частей здания различных классов функциональной пожарной опасности Ф 1.2 и Ф 4.1, ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (противопожарные двери в общий коридор). Двери выполнены из пластика, не имеют сертификата по пожарной безопасности, отсутствуют ярлыки подтверждающие соответствие требований пожарной безопасности. (фото № 3)</p>	<p>ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.2.4 СП 4.13130.2020 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее СП 4.13130.2020)</p>	01.03.2024	
5.	<p>На объекте защиты, дверь складского помещения на первом этаже (Склад - эстетическая косметология) по техническому паспорту № 4 инвентарный номер 16249 выполнена из пластика.. Не имеет сертификата по пожарной безопасности, отсутствует ярлык подтверждающий соответствие требований пожарной безопасности. (фото № 4)</p>	<p>ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.2.6 СП 4.13130.2020 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»(далее СП 4.13130.2020)</p>	01.03.2024	
6.	<p>На объекте защиты, дверь эвакуационного выхода с северо-западной стороны на первом этаже помещения № 30 по техническому паспорту инвентарный номер 16249 открываться не по направлению выхода из здания. (фото № 5)</p>	<p>п. 27, д) ППР в РФ; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» ст. 4, 6, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ</p>	01.03.2024	
7.	<p>Во всем здании сняты двери предусмотренные проектной документацией на путях эвакуации, препятствующие распространению опасных факторов пожара. (фото № 6)</p>	<p>ст. 4, 6, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 16 д) ППР в РФ</p>	01.03.2024	
8.	<p>На объекте защиты, не обеспечен требуемый предел огнестойкости несущих конструкций (металлическая лестница) между 2-ым и 3-им этажом. Не предоставлены документы согласно ГОСТ 59637-2021 (фото № 7)</p>	<p>статья 4, 58 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — Федеральный закон № 123-ФЗ); п. 5.4.3, СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее - СП 2.13130.2020); п.4.3; п. 6.1.1; п.6.1.2; п.</p>	01.03.2024	

		6.1.3 ГОСТ 59637-2021 «Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при и монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте»		
--	--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

По результатам исполнения указанного предписания предоставить документы и сведения, доказывающие его исполнение в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 108, в срок до **01.03.2024** в порядке требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание об устранении выявленных нарушений может быть оспорено в судебном порядке в рамках требований главы 24 Арбитражно-процессуального кодекса РФ (для юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, направленную на получение прибыли) или главы 23 КАС РФ (для остальных юридических лиц) только после их досудебного обжалования.


Жалоба в досудебном порядке подаётся в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом настоящего предписания. Жалоба подаётся контролируемым лицом в адрес **Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области** в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг и должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен уполномоченным органом.

Директор ГБОУ ПОО
«Магнитогорский технологический
колледж имени В.П. Омельченко»
Пундикова Ольга Алексеевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

« 13 » 03 2023 года



(подпись)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району
государственный инспектор города Магнитогорска и
Верхнеуральского района по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы Карташова О.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

« 13 » 03 2023 года



(подпись)