



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управления МЧС России по Челябинской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району**

тел. 8-(3519)-21-99-21, электронный адрес: ondmagn@74.mchs.gov.ru

(наименование контрольного (надзорного) органа)

«13» марта 2023 г., 14 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

455036, г. Магнитогорск, Челябинская область, ул. Советская, 108

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки 74-2-2023/0103ак

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 27.02.2023 г.. № **74-2-2023/0103рс**

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления надзора за выполнением требований пожарной безопасности.

3. Выездная проверка проведена:

1) Инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области — государственный инспектор города Магнитогорска и Верхнеуральского района по пожарному району Карташовой Оксаной Анатольевной

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий, помещений, сооружений, линейных объектов, территории, земельных участков, которыми контролируемое лицо **Государственное бюджетное образовательное учреждение профессиональная образовательная организация «Магнитогорский технологический колледж имени В.П. Омельченко»** владеет и (или) пользуется и к которым предъявляются требования пожарной безопасности.

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): **455038, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 9.**

7. Контролируемые лица: **Государственное бюджетное образовательное учреждение профессиональная образовательная организация "Магнитогорский технологический колледж имени В.П. Омельченко", ОГРН: 1027402233660, ИНН:7444200371, Челябинская область, город Магнитогорск, ул. Сталеваров, д.11**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «02» марта 2023 г., 09 час. 00 мин.

по «13» марта 2023 г., 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки не приостанавливалось.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

с 09-00 час - 12-30 час 02.03.2023 г. - осмотр объекта защиты и территории, составление протокола осмотра.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр объекта защиты и территории, составление протокола осмотра с фототаблицей;

2) получение письменных объяснений.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

1) с «02» марта 2023 г., 09 час. 00 мин.

по «02» марта 2023 г., 12 час. 30 мин.

по месту **Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 9**, проведён осмотр объекта защиты и территории с составлением протокола осмотра и фототаблицей.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены

1) Протокол осмотра здания и территории от 02.03.2023 г.;

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы:

Приложение № 1 к Приказу МЧС России от 09.02.2022 г. № 78 «Об утверждении форм проверочных листов».

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объёме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа:

Контрольно - наблюдательное дело № 1-1126;

2) представленные контролируемым лицом:

1) правоустанавливающие документы на объект защиты и (или) территорию (земельного участка), учредительный документ;

2) документы организационно - распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции);

3) декларация пожарной безопасности;

4) техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;

5) технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными

правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности:

б) договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, иные гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения объектом защиты на законных основаниях, а также договоры на выполнение работ, подлежащих лицензированию в области пожарной безопасности, для определения лиц, несущих ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта:

7) лицензия юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности.

3) полученные посредством межведомственного взаимодействия: нет.

4) иные (указать источник): нет.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: ;

12. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

Выявленные нарушения обязательных требований пожарной безопасности, **указаны в таблице 1.**

Таблица 1

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1.	2.	3.
1.	Системы АПС и СОЭУ введены в эксплуатацию более 10 лет назад, капитальный ремонт не проводился (предоставлены документы по пожарной сигнализации - рабочая документация (пояснительная записка) 2008 года). На объекте не хранится (отсутствует) исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, на оборудование систем АПС и СОЭУ (на прибор приемно-контрольный пожарный, извещатели, кабельные линии).	пункт 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 (далее ППР в РФ); ст. 4, 6, 83, 84 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ); - пункт 6.6.1 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (далее – ГОСТ Р 59638). - пункт 6.6.1, п. 6.6.2 ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (далее – ГОСТ Р 59639)
2.	Не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное	п. 54 ППР в РФ

состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. (При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.)

3. На объекте защиты дверь, ведущая в подвальное помещение, в северном крыле здания (помещение первого этажа № 34 по техническому паспорту инвентарный номер 16249) выполнена из железа. Не имеет сертификата по пожарной безопасности, отсутствует ярлык подтверждающий соответствие требований пожарной безопасности. (фото № 2)

ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
п. 4.18 СП 4.13130.2020
«Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям » (далее СП

		4.13130.2020)
4.	<p>На объекте защиты, на первом этаже не обеспечено разделение между собой частей здания различных классов функциональной пожарной опасности Ф 1.2 и Ф 4.1, ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (противопожарные двери в общий коридор). Двери выполнены из пластика, не имеют сертификата по пожарной безопасности, отсутствуют ярлыки подтверждающие соответствие требований пожарной безопасности. (фото № 3)</p>	<p>ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.2.4 СП 4.13130.2020</p>
5.	<p>На объекте защиты, дверь складского помещения на первом этаже (Склад - эстетическая косметология) по техническому паспорту № 4 инвентарный номер 16249 выполнена из пластика.. Не имеет сертификата по пожарной безопасности, отсутствует ярлык подтверждающий соответствие требований пожарной безопасности. (фото № 4)</p>	<p>ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.2.6 СП 4.13130.2020</p>
6.	<p>На объекте защиты, дверь эвакуационного выхода с северо-западной стороны на первом этаже помещения № 30 по техническому паспорту инвентарный номер 16249 открываться не по направлению выхода из здания.(фото № 5)</p>	<p>п. 27, д) ППР в РФ; ст. 4, 6, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее СП 1.13130.2020)</p>
7.	<p>Во всем здании сняты двери предусмотренные проектной документацией на путях эвакуации, препятствующие распространению опасных факторов пожара. (фото № 6)</p>	<p>ст. 4, 6, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 16 д) ППР в РФ</p>
8.	<p>На объекте защиты, не обеспечен требуемый предел огнестойкости несущих конструкций (металлическая лестница) между 2-ым и 3-им этажом. Не предоставлены документы согласно ГОСТ 59637-2021 (фото № 7)</p>	<p>статья 4, 58 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.4.3, СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее - СП 2.13130.2020); п.4.3; п. 6.1.1; п.6.1.2; п. 6.1.3 ГОСТ 59637-2021 «Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при и монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте»</p>

13. К настоящему акту прилагаются:


1) Протокол осмотра здания и территории от 02.03.2023 г., фототаблица;

2) Предписание № **74-2-2023/0103пп** по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 13.03.2023 года.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району — государственный инспектор города Магнитогорска и Верхнеуральского района по пожарному району Карташова Оксана Анатольевна, тел. 8-(3519)-21-99-21, электронный адрес: ondmagn@74.mchs.gov.ru

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку и непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБОУ ПОО
«Магнитогорский технологический
колледж имени В.П. Омельченко»

Пундикова Ольга Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)



« 13 » 03

2023 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

**отметки размещаются после реализации указанных в них действий*